



SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
 Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

1 SUSPENSION POINTS NON POWER SIDE POINTS DE SUSPENSION CÔTÉ NON ALIMENTÉ



PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWING. HANG SUSPENSION CABLES.
POSITIONNER LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES.

2




HANG FIXTURE BY THREADING SUSPENSION CABLES THROUGH GRIP LOCKS AS SHOWN.
SUSPENDRE LE LUMINAIRE EN INSÉRANT LES CÂBLES DANS LES AGRAFES TEL QUE ILLUSTRÉ.

3

RUN POWER CABLE FROM FIXTURE THROUGH CANOPY AND UP TO THE REMOTE DRIVER BOX. MAKE CONNECTIONS ACCORDING TO WIRING DIAGRAM.

INSÉRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE À TRAVERS LE PLAFONNIER JUSQU'AU PILOTE. EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SELON LE SCHÉMA DES FILS.



REMOTE DRIVER/ PILOTE

FOR WIRING DIAGRAM, SEE BELOW/ POUR LE SCHÉMA DES FILS, VOIR ICI-BAS


POSITION AND SECURE REMOTE DRIVER BOX (SITUATE IT AT AN APPROPRIATE DISTANCE FROM POWER DROP, WITHIN 8FT OF WIRE PROVIDED)

POSITIONNER ET SÉCURISER LE PILOTE (PLACER À UNE DISTANCE APPROPRIÉE DE L'ALIMENTATION, À L'INTÉRIEUR DES 8pi DE CORDONS FOURNIS)

WITHIN 8FT
À L'INTÉRIEUR DE 8pi

**CIRCUIT 1 or 2
INDIRECT**

**CIRCUIT 1
DIRECT**



by / par AXIS

REMOTE DRIVER/ PILOTE

WIRING DIAGRAM

SCHEMA DES FILS
NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

