




● END VIEW / VUE À L'EXTRÉMITÉ



● SIDE VIEW / VUE LATÉRALE




1




MAKE AN OPENING IN THE DRYWALL ACCORDING TO THE DIAGRAM AND DIMENSIONS CHART ABOVE
DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LE SCHÉMA ET LE TABLEAU DES DIMENSIONS CI-DESSUS


2




3



4




- 5** END VIEW / VUE À L'EXTRÉMITÉ
POWER SIDE / CÔTÉ DE L'ALIMENTATION
J-BOX by others / Boîte de jonction non incluse



MOUNTING HEIGHT MAY BE FINE-TUNED BY TURNING THE NUT ON THE 1/4-20 STUDS

LA HAUTEUR DE MONTAGE PEUT ÊTRE AJUSTÉE EN TOURNANT L'ÉCROU SUR LES SOLIVES 1/4-20

6




ENSURE THAT THE RUBBER GASKET IS SEATED PROPERLY WITHIN THE FIXTURE TABS TO PROVIDE A GOOD SEAL

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW

VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN LOGÉ DANS LES LANGUETTES DU LUMINAIRE AFIN DE GARANTIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ


VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

7




**SYSTEM RUN
ENFILEDE DU SYSTÈME**

- 8** END VIEW / VUE À L'EXTRÉMITÉ




SIDE VIEW / VUE LATÉRALE




REPEAT STEPS 2, 5 AND 6 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTER LES ÉTAPES 2, 5 ET 6 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILEDE

9




10



MAKE SURE TO HAVE A GASKET ON EACH SIDE OF THE END CAP
VOUS ASSUREZ D'AVOIR UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR CHAQUE CÔTÉ DE L'EMBOÛT

1 1




ENSURE THAT THE RUBBER GASKET IS SEATED PROPERLY WITHIN THE FIXTURE TABS TO PROVIDE A GOOD SEAL

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW

VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN LOGÉ DANS LES LANGUETTES DU LUMINAIRE AFIN DE GARANTIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ

VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

1 2



IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON

VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ